

THERMISCHE ERFASSUNG EINES UNSERER GEBÄUDE

Verhalten im Sommer bzw. Übergangszeit



Standort und Klimadaten

Das Gebäude befindet sich im Landesinneren der Marken, auf einem Hügel ist es vom Sonnenaufgang, bis zum Sonnenuntergang, der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Die Vegetation um das Gebäude ist karg, keine Pflanzen bieten Schatten.



Gebäudedaten: Massive Holzwand 20cm +

Holzfaslerplatten 4cm - verputzt, Dachisolierung 12 cm Holzfaslerplatten

GEBÄUDEHANDHABUNG

Das Gebäude ist mit keiner Klima- oder autom. Lüftungsanlage ausgestattet. Während der Datenerhebung sind keine besonderen Maßnahmen angewandt worden, außer das Lüften während der Nachtstunden, Tagsüber blieben die Fenster und Türen größtenteils geschlossen.


Die, der Sonne ausgesetzten, Fenster- und Fenstertüren wurden Tagsüber mit Jalousien geschlossen.

Der Herd ist regelmäßig verwendet worden.

FÜR NÄHERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

info@ligna-construct.com

Ausstemp. Innentemp.



JULI 08

Temperatur

